Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa obróbki metali oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Zagrożenie dla wzroku:

* Nosić okulary ochronne lub osłonę twarzy podczas obróbki metali, aby chronić oczy przed odpryskami, iskrami i drobinami materiału.

2. Zagrożenie dla słuchu:

* Używać ochronników słuchu, gdy poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy, aby uniknąć trwałego uszkodzenia słuchu.

3. Zagrożenie dla układu oddechowego:

* Nosić maskę przeciwpyłową lub respirator, aby unikać wdychania szkodliwych pyłów i oparów powstających podczas obróbki.

* Zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy, aby minimalizować koncentrację szkodliwych substancji w powietrzu.

4. Zagrożenie dla rąk i skóry:

* Nosić rękawice ochronne, aby chronić ręce przed skaleczeniami, oparzeniami i działaniem substancji chemicznych.

* Używać kremu ochronnego na skórę, aby zabezpieczyć ją przed wysuszeniem i podrażnieniami.

5. Zagrożenie związane z odzieżą:

* Nosić odpowiednią odzież roboczą, która chroni ciało przed iskrami, odpryskami i innymi zagrożeniami.

* Unikać luźnej odzieży, biżuterii i długich włosów, które mogą zostać wciągnięte przez maszyny.

6. Zagrożenie pożarowe:

* Utrzymywać obszar pracy wolny od materiałów łatwopalnych, takich jak papier, karton i chemikalia.

* Mieć dostęp do gaśnicy i wiedzieć, jak jej używać w przypadku pożaru.

7. Zagrożenie elektryczne:

* Sprawdzać stan techniczny urządzeń elektrycznych i przewodów przed użyciem.

* Unikać pracy z urządzeniami elektrycznymi w wilgotnych warunkach.

* Odłączać urządzenia od zasilania podczas konserwacji i napraw.

8. Zagrożenie związane z maszynami i narzędziami:

* Przed użyciem sprawdzać stan techniczny maszyn i narzędzi.

* Używać maszyn i narzędzi zgodnie z instrukcją obsługi i zasadami bezpieczeństwa.

* Regularnie konserwować i ostrzyć narzędzia.

* Nie używać uszkodzonych maszyn i narzędzi.

* Stosować osłony i zabezpieczenia na maszynach.

9. Zagrożenie związane z obsługą materiałów:

* Używać odpowiednich urządzeń do podnoszenia i transportu ciężkich materiałów.

* Przestrzegać zasad ergonomii podczas podnoszenia i przenoszenia materiałów.

10. Zagrożenie związane z substancjami chemicznymi:

* Przechowywać substancje chemiczne w odpowiednich pojemnikach i miejscach.

* Używać substancji chemicznych zgodnie z instrukcją i zasadami bezpieczeństwa.

* Zapewnić odpowiednią wentylację podczas pracy z substancjami chemicznymi.

11. Inne zagrożenia:

* Utrzymywać porządek w miejscu pracy.

* Zapewnić odpowiednie oświetlenie w miejscu pracy.

* Szkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

* Regularnie przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa.

* Stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów BHP.