
DIGITAL-MESSUHR, ABSOLUT SYSTEM

DIGITAL DIAL INDICATOR, ABSOLUTE SYSTEM











- Absolut Messsystem mit 3 V
- Maßstab mit Glasschiene für genauere Abtastung
- mit Digitalanzeige
- mit Ein/Aus-, ORIGIN-, PRESET-, mm/inch-Taste
- Datenaugang RS232 (RB6)
- Aufnahme 8 h6
- im Behältnis/Kasten

- *Absolute system with 3 V*
- *scale with glass rail for precision sampling*
- *with digital LCD display*
- *with ON/OFF, ORIGIN, PRESET, mm/inch button*
- *data output RS232 (RB6)*
- *clamp shank 8 h6*
- *in case/box*

Art.-Nr. *Item no.*	Messbereich *Range mm*	Ablesung *Reading mm*	Genauigkeit *Accuracy µm*	Messkraft *Meas. force N*	Aufnahme *Shank mm*	A *mm*	B *mm*
301.021	12,7	0,01	10	> 1,2 N	8	101,4	15
301.022	25,0	0,01	10	> 1,2 N	8	126,4	37
301.023	50,0	0,01	15	> 1,2 N	8	176,9	63
301.024	100,0	0,01	20	> 1,2 N	8	227,4	113
301.025	12,7	0,001	4	> 1,2 N	8	101,4	15
301.026	25,0	0,001	8	> 1,2 N	8	126,4	37

Copyright © Gimex GmbH, technische und optische Änderung vorbehalten!
Copyright © Gimex GmbH, all rights of technical and optical changing reserved!