
DIGITAL-AUSSEN-SCHNELLMESSTASTER


DIGITAL CALIPER GAUGE FOR OUTSIDE MEASUREMENT


Auto on/off

3 V CR 2032











- zum schnellen Messen von Außennuten usw.
- mit Rundspitzen
- im Behältnis/Kasten

- *for measuring external groove etc.*
- *with round contact point*
- *in case/box*

- mit Digitalanzeige, drehbar
- Ablesung 0,005 mm

- *with digital display, rotatable*
- *reading 0.005 mm*

Art.-Nr. *Item no.*	Messbereich *Range mm*	Genauigkeit *Accuracy mm*	Messspitze *Meas. Tips mm*	L *mm*	A *mm*	B *mm*
209.141	0 - 10	± 0,02	R 0,5	40	3,0	8
209.151	0 - 20	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25
209.162	10 - 30	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25
209.163	20 - 40	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25
209.164	30 - 50	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25

Copyright © Gimex GmbH, technische und optische Änderung vorbehalten!
Copyright © Gimex GmbH, all rights of technical and optical changing reserved!