MESSUHR-HALTER FÜR HÖHENMESSGERÄT

ACCESSORIES FOR HEIGHT GAUGE





- zur Aufnahme von Messuhren oder Fühlhebelmessgeräten mit ø 8 mm oder ø 4 mm zur Höhenmessung mit einem Höhenmessgerät

- *for using dial indicator or test indicator with shank ø 8 mm or ø 4 mm for height measurement*

Art.-Nr. *Item no.*	Aufnahme *Clamping B x H, mm*	Länge *Length mm*
402.013	9 x 9	100
402.013.1	9 x 11	100
402.013.2	6 x 8	100

Copyright © Gimex GmbH, technische und optische Änderung vorbehalten!
Copyright © Gimex GmbH, all rights of technical and optical changing reserved!