# USB-INTERFACE FÜR ANSCHLUSS AN PC

## *USB INTERFACE FOR PC CONNECTION*




220.250.2



220.251



220.252



220.253




220.255

- Anschluss an PC via USB von Digital-Messschiebern, Digital-Tiefenmessschiebern und Dig.-Mikrometern
- mit dem USB-Interface können Messwerte direkt an den PC übertragen und als Textdatei sowie Exceltabelle gespeichert werden.
- Die Dateneingabe erfolgt entweder über die Übergabe-Taste am Interface oder mittels Fußtaster
- Für den Anschluss am Messgerät sind verschiedene Kabel mit passendem Stecker verfügbar

- *PC connection interface via USB for digital caliper, digital depth caliper and digital micrometers*
- *measuring value can be transfered directly with the USB interface to the PC and saved as text or excel table.*
- *Data entry by enter key or foot switch*
- *different connection cable are available*




| Art.-Nr.<br>Item no. | Beschreibung<br>*Description* | Euro/St.<br>*Euro/Pc.* |
|---|---|---|
| **220.250.2** | USB-Interface für Messschieber mit RB 2 oder RB 5 Anschluss, Kabellänge ca. 245 cm<br>(**Ablesung 0,01 mm oder 0,001 mm)**<br>*USB interface for digital caliper with connection RB 2 or RB 5, cable length about 245 cm*<br>*(**Reading 0.01 mm or 0.001 mm**)* | |
| **220.251** | Anschlusskabel für Messgerät mit RB 5, ca. 100 cm<br>*Connection cable for divece with RB 5, about 100 cm* | |
| **220.252** | Anschlusskabel für Messgerät mit RB 2, ca. 40 cm<br>*Connection cable for divece with RB 2, about 40 cm* | |
| **220.253** | Anschlusskabel für Messgerät mit RB 4, ca. 100 cm<br>*Connection cable for divece with RB 4, about 100 cm* | |
| **220.255** | Externer Fußtaster, Klinkenstecker ø 2,5<br>*external foot switch, phone jack ø 2.5 mm* | |




Copyright © Gimex GmbH, Preisangabe nur zum Zeitpunkt der Erstellung der Beschreibung, technische und optische Änderung vorbehalten!
Copyright © Gimex GmbH, Price information only at the time of creating the description, all rights of technical and optical changing reserved!